


Uitlijning MSP

Declinatie: t.o.v. oriëntatiepijl; declinatie moet horizontaal liggen en de oven uit wijzen



Inclinatie: t.o.v. de stippellijn, met het noorden van de gradenboog de oven uit wijzend

